

Brugervejledning – Protræ malet træ

MALET FACADEBEKLÆDNING

Tillykke med dit valg af malet facadebeklædning. Vi anbefaler, du læser dette ved modtagelsen.

Opbevaring

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

Montering

Brædderne skæres til i de rette mål. Alle kappesnit males, så endetræet ikke optager fugt. Facadebeklædningen monteres så alle søm- eller skruehoveder ligger helt plant med træoverfladen. Vi anbefaler brug af syrefaste rustfrie søm/skruer, der egner sig til træ. Se også monteringsvejledningerne for lodret og vandret facade på www.protrae.dk - links:

<http://www.protrae.dk/media/Mont.vejledning%20tr%C3%A6facade%20lodret.pdf> og
<http://www.protrae.dk/media/Mont.vejledning%20tr%C3%A6facade%20vandret.pdf>

Efter montage anbefales, at du foretager en slutmaling på hele fladen for at opnå et helt ensartet udseende. Du kan også foretage en pletmaling af sømstederne, men her kan forekomme nuanceforskelle.

Harpiks

Træ er et levende materiale, og nåletræ indeholder harpiks. Derfor kan der forekomme svage misfarvninger i overfladen samt partielle afskalninger over områder med særlig højt harpiksindhold.

Farver og gennemslag

Farven på træværket påvirker dets fysiske tilstand. Mørke farver – både dækkende og transparente – giver en høj overfladetemperatur, og dermed følger også en øget risiko for revner, harpiks- og knastgennemslag.

Vedligehold

Holdbarheden på træet afhænger af placeringen (N-S-Ø-V), og der vil derfor være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes. Træværk, der vender stik syd, kræver ofte mest vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du ser træværket efter én gang årligt og renser det for snavs, insekter etc., der kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.

Alle behandlede træflader kræver vedligeholdende malebehandling med egnet træbeskyttelse, typisk efter 1-5 år – afhængig af placering og vejrliget.

Sådan udfører du vedligeholdende malearbejde: Fjern løstsiddende maling med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og mal 1-2 gange. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.